



АКТ № 1 от « 13 » марта 2021 г.
 обследования _____ по вопросам антитеррористической защищенности
 технического состояния образовательного объекта

Наименование объекта Колледж № 79 - Урагидар
ул. Советская № 7

Комиссия в составе представителей:
 Инспектор ОПДН Киселев Павел Николаевич
 УУП _____

_____ должность, фамилия, инициалы
 Представитель охранной организации
УУП № 100

_____ должность, фамилия, инициалы
 Представитель образовательного учреждения
директора УОП Киселева Е.М. Н.
 _____ должность, фамилия, инициалы

произвела обследование вышеуказанного объекта и установила:

1. Общая характеристика и техническое состояние объекта

1.1. Категория объекта: 31 группа инженерно-технических

1.2. Объект размещен (несколько зданий, отдельно стоящее здание, помещение в одном здании, подсобные помещения) отдельно стоящее здание

1.3. В помещениях располагаются (наименование отделов - бухгалтерия, склад и т.д.) административное учреждение

1.4. Этажность (если помещение, указать этаж):
2-й этаж

1.5. Вид строения (деревянное, каменное, железобетонное и пр.): каменное

1.6. Назначение объекта: административное учреждение

1.7. Наличие, количество и состояние укрепленных дверей, окон, запорных устройств, люков, вентиляционных шахт и других уязвимых мест:
двери, окна, шахты, входы, выходы

Аренда помещения (наименование организации, юридический адрес, количество занимаемой площади).

1.9. Вход на объект осуществляется через (двери из какого материала, класс прочност металлическая

1.10. Наличие и целостность ограждения: отсутствует

1.11. Освещенность территории объекта: отсутствует

2. Средства связи. Охранная и тревожная сигнализация

2.1. Наличие охранной сигнализации отсутствует

2.2. Наличие КТС с выводом на ПЦО ОВО отсутствует

2.3. Ее работоспособность отсутствует

2.4. Наличие резервного питания средств охранной сигнализации отсутствует

2.5. Наличие видео-наблюдения, количество камер, наружных 3 внутренних 4
Запись (где архивируется и срок) 30 суток

2.6. Наличие охраны (сторожевая, лицензированная, ЧОО) «количество в день, ночь»
40 шт в. вечер-ночь

2.7. Удаленность поста охраны от входа в учебное заведение при входе

2.8. Оснащенность поста охраны (доступ к видеонаблюдению объекта) отсутствует

2.9. Система прохода на объект (свободная, только с сопровождающим, электронные карты и т.п.) отсутствует

2.10. Наличие турникетов на входе в образовательное учреждение —

Выводы и рекомендации (указать недостатки и способы устранения).

защитный лист

Сроки их выполнения:

Подпись членов комиссии:

1 Иванов Иван Иванович ()

2 М.А. Александров ()

3 Иванов Иван Иванович ()

4 ()

